



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telp : 021-7203165

Nomor : BM.07.02 - Db/473
Sifat :
Lampiran :
Hal : **Penyesuaian Pagar Pengaman pada Jalan Tol**

Jakarta, 03 Juni 2020



Yth.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol
di
tempat

Sehubungan dengan beberapa kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan tol pada lokasi ujung awal pagar pengaman semi kaku (*guardrail*) dan dalam rangka meningkatkan aspek keselamatan bagi pengguna jalan tol, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) agar memberikan instruksi kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk melakukan penyesuaian ujung awal pagar pengaman (*guardrail*) dengan dibelokkan ke arah luar dan dilengkapi dengan ujung tumpul atau peredam sesuai rekomendasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan memperhatikan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 82 tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Jalan.
2. Mempertimbangkan pemasangan pagar pengaman secara menerus telah disepakati untuk diterapkan dan menjadi lingkup investasi pada beberapa ruas jalan tol, maka BPJT dimohon untuk merencanakan pagar pengaman secara menerus sepanjang trase jalan tol dengan memperhatikan aspek keselamatan, teknis dan investasi.

Program dan progres pelaksanaan penyesuaian pagar pengaman sebagaimana tersebut di atas agar dapat disampaikan BUJT kepada BPJT dan Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan untuk dievaluasi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.


Direktur Jenderal Bina Marga

Dr. Ir. Hedy Rahadian, M.Sc.
NIP. 196403141990031002

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 3. Plt. Direktur Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan;
4. Direktur Pengembangan Jaringan Jalan.