



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGATUR JALAN TOL

Gedung Bina Marga Lantai 2 - 3 Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7258063, 7257126 Fax. (021) 7257126

Nomor : **BM.07.02-P/210**
Sifat :
Lampiran :
Hal : **Peningkatan Pelayanan di Jalan Tol dalam
Rangka Mendukung Jalur Lebaran 2022 / Idul Fitri
1443 H**

Jakarta, 7 April 2022

Yth.

(Daftar Terlampir)

di

Tempat

Dalam rangka meningkatkan pelayanan jalan tol terkait kenyamanan dan kelancaran operasional jalan tol untuk mendukung jalur mudik dan balik Lebaran 2022 / Idul Fitri 1443 H, dengan ini disampaikan kepada seluruh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memastikan kondisi jalan tidak ada lubang pada rentang arus mudik dan arus balik Lebaran 2022 dengan menyiapkan tim pemeliharaan jalan untuk siaga menutup lubang 2x24 jam dengan material *cold mix asphalt* sehingga tidak terjadi hambatan lalu lintas akibat adanya kerusakan jalan / terdapat lubang;
2. Menghentikan pekerjaan mayor seperti pekerjaan rekonstruksi jalan, *Scrapping Filling Overlay* (SFO), dan *resurfacing* di jalan tol yang berpotensi mengganggu operasional jalan tol pada rentang H-10 s/d H+10 Lebaran 2022 / Idul Fitri 1443 H;
3. Melakukan demobilisasi seluruh alat berat dan tidak diperkenankan untuk berada di bahu jalan pada rentang H-10 s/d H+10 Lebaran 2022 / Idul Fitri 1443 H;
4. Memastikan kondisi pelayanan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) dapat berjalan optimal sebagaimana instruksi pada Surat Kepala BPJT nomor BM.07.02-P/184 tanggal 25 Maret 2022 perihal Persiapan Pelayanan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) Mendukung Pelaksanaan Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran 2022;
5. Memastikan pemenuhan indikator petunjuk jalan pada substansi keselamatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol, meliputi:
 - a. Pemarkaan ulang pada lokasi pekerjaan perbaikan jalan maupun lokasi dengan marka pudar/hilang. Pada lokasi yang akan dilakukan *reoverlay* setelah H+10 dapat dilakukan premarking terlebih dahulu agar pengguna jalan tol tidak terganggu.
 - b. Kelengkapan perambuan dan reflektor terpasang dengan reflektifitas sesuai ketentuan sehingga terlihat jelas pada malam hari.

6. Menambah fasilitas mobile toilet di TIP Tipe A sebanyak minimal 50 unit dan TIP Tipe B minimal sebanyak 25 unit. Disamping itu perlu dilaksanakan koordinasi dengan Pertamina untuk mobile SPBU (sepeda motor), dan dengan bengkel terdekat untuk mobile workshop (sepeda motor);
7. Ketersediaan mobil derek oleh BUJT harus dapat diakses oleh BUJT terdekat.
8. Melaksanakan pengecatan pada *concrete barrier* dan parepet dengan warna *light grey* (kode warna:#D3D3D3) atau warna natural beton dan pengecatan pada kerb dengan warna kuning hitam dalam rangka beautifikasi pada saat jalur lebaran 2022 dan mendukung pelaksanaan kegiatan G20;
9. Menyiapkan antisipasi dan pengecatan terhadap lokasi-lokasi rawan bencana alam seperti banjir dan longsor dengan melakukan pembersihan sedimentasi pada saluran samping jalan tol, *crossdrain*, saluran peluncur, dan lubang sulingan lereng galian jalan tol;
10. Melakukan koordinasi dengan kepolisian terkait lokasi-lokasi rawan macet dan rawan kecelakaan serta skenario-skenario rekayasa lalu lintas yang berpotensi diterapkan pada periode libur lebaran 2022 / Idul Fitri 1443 H serta menyiapkan kebutuhan pelaksanaan rekayasa lalu lintas tersebut.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih..

Kepala BPJT



Prof. Dr. Techn. Ir. Danang Parikesit, M.Sc.
NIP. 19650603 199003 1 002

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Direktur Jenderal Bina Marga;
3. Para Anggota Badan Pengatur Jalan Tol;
4. Direktur Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina marga;
5. Sekretaris BPJT.

Lampiran

Nomor : BM.07.02-P/210

Tanggal : 7 April 2022

DAFTAR LAMPIRAN

1. Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero), Tbk;
2. Direktur Utama PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk;
3. Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero);
4. Direktur Utama PT Jakarta Lingkar Baratsatu;
5. Direktur Utama PT Marga Lingkar Jakarta;
6. Direktur Utama PT Marga Sarana Jabar;
7. Direktur Utama PT Translingkar Kita Jaya;
8. Direktur Utama PT Bintaro Serpong Damai;
9. Direktur Utama PT Kresna Kusuma Dyandra Marga;
10. Direktur Utama PT Citra Waspphutowa;
11. Presiden Direktur PT Marga Trans Nusantara;
12. Presiden Direktur PT Marga Mandalasakti;
13. Direktur Utama PT Lintas Marga Sedaya;
14. Direktur Utama PT Semesta Marga Raya;
15. Direktur Utama PT Pejagan Pemalang Tol Road;
16. Direktur Utama PT Pemalang Batang Tol Road;
17. Direktur Utama PT Jasamarga Semarang Batang;
18. Direktur Utama PT Trans Marga Jateng;
19. Direktur Utama PT Jasamarga Solo Ngawi;
20. Direktur Utama PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri;
21. Direktur Utama PT Marga Harjaya Infrastruktur;
22. Direktur Utama PT Jasamarga Surabaya Mojokerto;
23. Direktur Utama PT Jasamarga Gempol Pasuruan;
24. Direktur Utama PT Jasamarga Pandaan Tol;
25. Direktur Utama PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol;
26. Direktur Utama PT Margabumi Matraraya;
27. Direktur Utama PT Citra Margatama Surabaya;
28. Direktur Utama PT Citra Marga Lintas Jabar;
29. Direktur Utama PT Trans Jabar Tol;
30. Direktur Utama PT Jasamarga Pandaan Malang;
31. Direktur Utama PT Jasamarga Kualanamu Tol;
32. Direktur Utama PT Makassar Metro Network;
33. Direktur Utama PT Jalan Tol Seksi Empat;
34. Direktur Utama PT Jasamarga Bali Tol;
35. Direktur Utama PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek;
36. Direktur Utama PT Jasamarga Balikpapan Samarinda;
37. Direktur Utama PT Waskita Sriwijaya Tol;

38. Direktur Utama PT Jasamarga Manado Bitung;
39. Direktur Utama PT Cimanggis Cibitung Tollways;
40. Direktur Utama PT Waskita Bumi Wira;
41. Direktur Utama PT Cinere Serpong Jaya;
42. Direktur Utama PT Jasamarga Kunciran Cengkareng;
43. Direktur Utama PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways;
44. Direktur Utama PT Jakarta Tollroad Development Jaya Pratama;
45. Direktur Utama PT Wijaya Karya Serang Panimbang;
46. Direktur Utama PT Citra Karya Jabar Tol.