



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
**BADAN PENGATUR JALAN TOL**

Gedung Bina Marga Lantai 2 Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7258063, 7257126 Fax. (021) 7257126

Nomor : BM. 07. 02 - Pt /415

Jakarta, 27 Oktober 2020

Sifat :

Lampiran :

Hal : **Antisipasi Dampak Curah Hujan Tinggi (Fenomena La Nina)  
pada Pelaksanaan Konstruksi Jalan Tol**

Kepada Yth. :

**Direktur Utama Badan Usaha Jalan Tol (Daftar Terlampir)**

di

**Tempat**

Dalam rangka antisipasi terhadap potensi peningkatan intensitas hujan sebagaimana himbauan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait fenomena La Nina, khususnya pada lokasi yang bersinggungan atau menggunakan ruang milik jalan lokal/ jalan arteri/ jalan tol lainnya serta berdekatan dengan wilayah pemukiman, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan konstruksi pada beberapa ruas jalan tol saat ini dalam tahap percepatan dan direncanakan untuk dapat segera diselesaikan dan dioperasikan, Namun demikian, dalam pelaksanaannya tetap harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan di lapangan, diantaranya terhadap material sisa konstruksi dan metode konstruksi yang berpotensi mengganggu pengaliran air pada saluran eksisting, menimbulkan genangan/banjir, dan longsor.
2. Memperhatikan hal tersebut di atas, dan sebagai upaya antisipasi gangguan terhadap pengaliran air pada saluran eksisting, genangan ataupun banjir yang dapat terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi, diminta kepada Badan Usaha Jalan Tol untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:
  - a. Melakukan evaluasi dan menindaklanjuti dengan pengaturan di lapangan atas metode konstruksi dan pembersihan sisa material konstruksi yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar proyek konstruksi.
  - b. Melakukan identifikasi lapangan, termasuk pembersihan dan perbaikan untuk memastikan kondisi saluran eksisting di sekitar proyek konstruksi dan sistem drainase yang disiapkan di lapangan dapat berfungsi dengan baik, serta menyiapkan petugas pada lokasi-lokasi yang memiliki potensi terjadi genangan.
  - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang memiliki kewenangan pada ruang milik jalan lokal/jalan arteri/jalan tol lainnya dan/atau pelaksana proyek lain yang bersinggungan dengan konstruksi jalan tol untuk penanganan lapangan yang diperlukan, termasuk melakukan monitoring secara rutin.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

  
**Sekretaris BPJT,**  
  
**Triono Junoasmono, Ph.D**  
**NIP. 19710604 199803 1 006**

Tembusan Yth. :

1. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (sebagai laporan)
2. Direktur Jalan Bebas Hambatan, Ditjen Bina Marga.
3. Para Anggota Badan Pengatur Jalan Tol



Lampiran Surat Sekretaris BPJT

Nomor : BM.07.02-PL/415

Tanggal : 27 Oktober 2020

### DAFTAR BADAN USAHA JALAN TOL

1. Direktur Operasi I PT Utama Karya (Persero)
2. Direktur Utama PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
3. Direktur Utama PT Margabumi Matraraya
4. Direktur Utama PT Trans Jabar Tol
5. Direktur Utama PT Citra Karya Jabar Tol
6. Direktur Utama PT Citra Marga Lintas Jabar
7. Direktur Utama PT Waskita Bumi Wira
8. Direktur Utama PT Jasamarga Balikpapan Samarinda
9. Direktur Utama PT Jasamarga Manado Bitung
10. Direktur Utama PT Bosowa Marga Nusantara
11. Direktur Utama PT PP Semarang Demak
12. Direktur Utama PT Wijaya Karya Serang Panimbang
13. Direktur Utama PT Waskita Sriwijaya Tol
14. Direktur Utama PT Utama Marga Waskita
15. Direktur Utama PT Jasamarga Kunciran Cengkareng
16. Direktur Utama PT Cinere Serpong Jaya
17. Direktur Utama PT Trans Lingkar Kitajaya
18. Direktur Utama PT Cimanggis Cibitung Tollways
19. Direktur Utama PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways
20. Direktur Utama PT Kresna Kusuma Dyandra Marga
21. Direktur Utama PT Marga Sarana Jabar
22. Direktur Utama PT Jakarta Tollroad Development
23. Direktur Utama PT Trans Bumi Serbaraja
24. Direktur Utama PT Bintaro Serpong Damai
25. Direktur Utama PT Citra Waspputowa
26. Direktur Utama PT Jasamarga Japek Selatan